

Wijzigingen in URL 2001 per 1 januari 2021 (versie 3.0 → 3.1)

Voorwoord	<p><u>Relatie met BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau (BRL 1000 ERA)</u> <u>Een organisatie die zich wil onderscheiden als restauratie-architectenbureau moet voor het behalen van en certificaat eveneens voldoen aan de eisen in deze URL en daarnaast aan de eisen in</u> <u>BRL 1000 Erkend Restauratie-Architectenbureau (voorheen GEAR) en URL 1001 Restauratievisie en ontwerp. Door te voldoen aan deze drie richtlijnen kan het restauratie-architectenbureau het ERM-certificaat behalen. De gecertificeerde organisatie mag het logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg voeren.</u></p>	Onderstreepte tekst is toegevoegd. Ook een erkend restauratie-architectenbureau moet voldoen aan de eisen van URL 2001
Par 1.1	<ul style="list-style-type: none"> • verduurzamingsadviezen (energieprestatie) (hoofdstuk 7). Dit betreft een integrale visie (inclusief installaties) op alle aspecten van het verduurzamen (in de betekenis van verbeteren van de energieprestatie) van een monument. <u>Er worden drie niveaus van verduurzamingsadvies onderscheiden namelijk: verkennend en verdiepend onderzoek van alle kansrijke maatregelen en gericht onderzoek van specifieke kansrijke maatregelen.</u> 	Onderstreepte tekst is toegevoegd. Het verduurzamingsadvies is nu verdeeld in 3 niveaus, passend bij de vraagstelling voor het advies. Zie ook hoofdstuk 7 en bijlage 2
Par 3.1.1	<p>Tekst is volledig herzien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervaardigingstechnieken zijn geen criterium meer voor het onderscheid tussen kopiëren en imiteren, verbindingstechniek wel. - Meer nadruk op conserveren <ul style="list-style-type: none"> • Tekstuele aanpassingen 	Tekst geactualiseerd in samenhang met de wijziging van definities in par 2.2 Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Par 4.2.3	<p>Bij cat. 3 <i>Onderzoek maatregelen duurzaamheid (energieprestatie)</i> is toegevoegd <u>Er zijn 3 niveaus in verduurzamingsadvies.</u> Het gaat bij <u>alle niveaus</u> om de balans[..]</p>	Onderstreepte tekst is toegevoegd. Het verduurzamingsadvies is nu verdeeld in 3 niveaus, passend bij de vraagstelling voor het advies. Zie ook hoofdstuk 7 en bijlage 2
Hoofdstuk 7	Geheel herschreven	Het verduurzamingsadvies is nu verdeeld in 3 niveaus, passend bij de vraagstelling voor het advies. Zie ook bijlage 2
Bijlage 2	Geheel herschreven	Het verduurzamingsadvies is nu verdeeld in 3 niveaus, passend bij de vraagstelling voor het advies. Zie ook hoofdstuk 7
Bijlage 6	Categorie 6 en 8 zijn herschreven	Betere duiding van werkzaamheden in de realtie architect – bouwkundig adviseur
Bijlage 7	De bijlage met juridische aspecten (vergunningplicht; Verordening Bouwproducten, Arbo) is volledig geactualiseerd.	
Bijlage 8	Wijziging definities Conserveren, Imiteren, Kopiëren, Instandhouding, Onderhouden, Renoveren, Repareren, Restauratie, Restaureren, Verbeteren.	Definities restauratieladder zijn geactualiseerd in samenhang met de wijziging van par. 3.1.1

		Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Bijlage 8	Wijziging definitie architect (restauratie-architect)	In verband met vervanging van GEAR door BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
	Lay out	