

OVERZICHT VAN WIJZINGEN BRL 3000 ERB

3 november 2017

versie 1.2 → versie 2.0 (zwart, in werking vanaf 1 juli 2017)

versie 2.0 → 2.1 (rood, in werking vanaf 1 december 2017)

Vindplaats in BRL 3000 ERB	Omschrijving van de wijziging tov versie 1.2
Hele document	Diverse redactionele aanpassingen
Voorwoord	Toelichting op wijzigingen versie 2.0 en 2.1 toegevoegd
Inhoudsopgave	Hoofdstuk Begrippen staat nu als hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 en 5 samengevoegd tot een nieuw hoofdstuk 4 Extra hoofdstuk 6 ingevoegd Hoofdstuk 10, 11 en 12 samengevoegd tot een nieuw hoofdstuk 10 Bijlage ‘Uitsluitingsgronden uit de ARW 2005’ vervallen Extra bijlage 3 Conversietabel BRL 3000 – ISO 9001: 2015 Extra bijlage 7 Overzicht van het restauratieproces
Par 1.1	Verwijzing naar logo Erkende Restauratiekwaliteit toegevoegd
Par 1.2	Koppeling aan URL 3001 en URL 4003 toegevoegd
Par 1.3	Overgangsbeleid: versie 1.2 vervalt op 1 juli 2018. Versie 2.0 is vervallen, vanaf 1 december wordt versie 2.1 gebruikt
Hoofdstuk 2	Splitsing tussen algemeen geldende en specifiek voor deze BRL geldende definities Aanpassing diverse definities o.a. adviseur, architect, certificatie-instelling, herverleningsaudit, toelatingsonderzoek , restauratiebouwbedrijf, ISO 9001. Diverse definities toegevoegd. In de definitie van certificatie-instelling is opgenomen dat er een keuze is tussen de accreditatienormen ISO 17021 en ISO 17065 (niet langer beide tegelijkertijd verplicht)
Par 3.1	Koppeling aan URL 3001 en 4003 toegevoegd
Par 3.2	Redactionele aanvulling
Par 3.4	Geactualiseerd naar ISO 9001:2015. Bijlage 3 toegevoegd
Par 4.1	Eisen aan het zijn van restauratiebouwbedrijf verduidelijkt
Par 4.5	Eisen aan financiële continuïteit geactualiseerd
Par 4.8	Uitvoering bij inkoop conform uitvoeringsrichtlijn toegevoegd
Par 4.10	Waarschuwingplicht + Bijlage 7 toegevoegd Voor productnormen verwijzen naar Europese sites met overzicht
Par 4.12	Diverse redactionele aanpassingen
Hoofdstuk 5	Paragraaf Initiatief en acquisitie vervallen
Par 5.1	Eisen aan opname verplaatst naar een nieuwe par 6.3
Par 5.2	Redactionele aanvulling
Par 5.3	Verantwoordelijkheden verder uitgeschreven Onder aanneming en opdrachtbevestiging toegevoegd Redactionele verbeteringen, vervallen tekst mbt Prestatieverhoging conform Bouwbesluit

Vindplaats in BRL 3000 ERB	Omschrijving van de wijziging tov versie 1.2
Par 5.5	Koppeling aan URL 3001 en 4003 toegevoegd Werkwijze vrijkomende materialen toegevoegd
Par 5.7	Overdracht documenten en voorschriften beheer en onderhoud toegevoegd
Par 6.1	Tabel 1 tekening vervangen door tabel
Par 6.2	Koppeling aan URL 3001 en 4003 toegevoegd
Par 6.3	Eisen aan opname vooraf + terugkoppeling naar opdrachtgever toegevoegd
Par 7.1	Verwijzing naar Bijlage 7 toegevoegd
Par 7.2	Koppeling aan URL 3001, 4003 en overige richtlijnen toegevoegd
Hoofdstuk 8	Verwijzing naar FSC- of PEFC-certificaat toegevoegd
Par 9.1	Titel bijlage 5 aangepast
Par 10.1	Accreditatiegrondslag voor CI geactualiseerd ((17065 ipv 45011) Voetnoot 15 toegevoegd: Vanaf 1 januari 2020 is alleen een accreditatie volgens ISO 17065 vereist. Voetnoot 16 toegevoegd: Indien het een certificatie-instelling uit een andere lidstaat binnen de Europese Unie betreft, dient deze geaccrediteerd te zijn door de accreditatie-instelling die door de betreffende lidstaat is aangewezen.
Par 10.2	Respijtperiode vervallen Expliciet gemaakt dat de CI controleert of de certificaathouder aan de eisen van zowel BRL als URL3001 en URL 4003 voldoet
Par 10.3	Relatie met K+K-regeling verduidelijkt. Verwijzing naar par 3.4 (korting ISO 9001) toegevoegd Samenstelling auditteam toegevoegd Koppeling aan URL 3001 en URL 4003 toegevoegd
Bijlage 1	Koppeling aan URL 3001 en URL 4003 toegevoegd
Bijlage 3	Conversietabel BRL 3000 – ISO 9001: 2015 toegevoegd
Bijlage 5	Titel aangepast
Bijlage 7	Conversietabel BRL 3000 – ISO 9001: 2015 toegevoegd