

## Wijzigingen in URL 3001 per 1 januari 2021 (versie 1.0 → 1.1)

Par 1.1	<b>Werkzaamheden waarvoor de URL niet geldt</b> .... werkzaamheden aan <u>al het</u> houtwerk van het gaande <u>en staande</u> werk van wind- en <u>het gaande werk</u> van watermolens;	Onderstreepte tekst is toegevoegd. Doel is een correcte afbakening tussen BRL 3000 ERB en BRL 3500 De Erkende Molenmaker (die eveneens is gewijzigd)
Par 2.2	Wijziging definities Conserveren, Imiteren, Kopiëren, Instandhouding, Onderhouden, Renoveren, Repareren, Restauratie, Restaureren, Verbeteren.	Definities restauratieladder zijn geactualiseerd in samenhang met de wijziging van par. 3.1.1 Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Par 2.2	Wijziging definitie architect (restauratie-architect)	In verband met vervanging van GEAR door BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Par 3.1.1	Tekst is volledig herzien. - Vervaardigingstechnieken zijn geen criterium meer voor het onderscheid tussen kopiëren en imiteren, verbindingstechniek wel. - Meer nadruk op conserveren - Tekstuele aanpassingen	Tekst geactualiseerd in samenhang met de wijziging van definities in par 2.2 Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Bijlage 4	De bijlage met juridische aspecten (vergunningplicht; Verordening Bouwproducten, Arbo) is volledig geactualiseerd.	Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
	Lay out	