

## Wijzigingen in BRL 3000 per 1 januari 2021 (versie 2.2 → 2.3)

Par 1.2	<p><u>Molens</u>  <u>Alle werkzaamheden aan het staande en gaande werk van windmolens en het gaande werk van watermolens (globaal overeenkomend met par. 24 Ruwbouwtimmerwerk), zijn uitgesloten van bovengenoemde werkzaamheden A1 t/m 6.</u></p> <p><u>Voor uitgebreid vernieuwen of vervangen van metselwerk aan molens is gekwalificeerde aansturing vereist. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd onder verantwoordelijkheid of aansturing van een molenmaker die gecertificeerd is conform de BRL 3500 'De Erkende Molenmaker'.</u></p>	Onderstreepte tekst is toegevoegd. Doel is een correcte afbakening tussen BRL 3000 ERB en BRL 3500 De Erkende Molenmaker (die eveneens is gewijzigd)
Par 2.1	Wijziging definities Conserveren, Imiteren, Kopiëren, Instandhouding, Onderhouden, Renoveren, Repareren, Restauratie, Restaureren, Verbeteren.	Definities restauratieladder zijn geactualiseerd in samenhang met de wijziging van par. 6.1 Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Par 2.1	Wijziging definitie architect (restauratie-architect)	In verband met vervanging van GEAR door BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Par 6.1	<p>Tekst is volledig herzien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vervaardigingstechnieken zijn geen criterium meer voor het onderscheid tussen kopiëren en imiteren, verbindingstechniek wel.</li> <li>- Meer nadruk op conserveren</li> <li>- Tekstuele aanpassingen</li> </ul>	Tekst geactualiseerd in samenhang met de wijziging van definities in par 2.1 Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
Bijlage 6	De bijlage met juridische aspecten (vergunningplicht; Verordening Bouwproducten, Arbo) is volledig geactualiseerd.	Betreft aanpassing in alle ERM-documenten
	Lay out	