

## Overzicht van wijzigingen BRL 4000 'Onderhoud en restauratie van monumenten'

- Versie 1.0 → versie 1.1 (hele document)
- Versie 1.1 → 1.2 (alleen bijlage 14)

Vindplaats in BRL 4000	Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0
<b>Voorwoord</b>	<b>Voorwoord</b>
	Toegevoegd: <b>Versie 1.1 is aangevuld met diverse bepalingen uit de uitvoeringsrichtlijnen. Het betreft het overbrengen van bepalingen m.b.t. de bedrijfsgrootte (bijlage 3), de bedrijfsverzekering (bijlage 6) en bijzondere bepalingen vanuit de uitvoeringsrichtlijnen (bijlagen 7 t/m 14). De verwijzingen naar EN-normen zijn geactualiseerd.</b>
<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Inleiding</b>
Par 1.0	De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de <b>door ERM aangewezen</b> certificatie-instellingen gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een <b>ERM-procescertificaat 'Onderhoud en restauratie van monumenten'</b> .
Par 1.4	Voorwaarde is dat in <del>de URL</del> <b>een bijlage bij deze BRL</b> is aangegeven dat en op welke onderdelen deelcertificatie mogelijk is. Tevens dient op het certificaat het beperkte toepassingsgebied duidelijk tot uiting te komen.
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Terminologie</b>
Adviseur	Voetnoot: Bij voorkeur een adviseur die voldoet aan de <b>EMA-criteria</b> .
Architect	In restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA) <b>of een daarmee vergelijkbaar register in een lidstaat van de EU</b> . Voetnoot: 3 Bij voorkeur een architect die voldoet aan de <b>GEAR-criteria</b> .
Certificatie-instelling	Een <b>door ERM aangestelde certificerende organisatie</b> die de certificaten afgeeft aan de certificaathouders op basis van de ERM-richtlijnen
Klein-bedrijf en Midden- en grootbedrijf	Toegevoegd <b>'(gecertificeerd)'</b> zodat het duidelijker is dat het een definitie in het kader van deze BRL betreft
Hoofdaannemer	Een organisatie in het maatschappelijk verkeer die zelfstandig en voor eigen rekening en risico een bedrijf voert, <b>eventueel</b> met inschakeling van onderaannemers
Opdrachtgever	De opdrachtgever van <b>het bedrijf de certificaathouder</b> , in het geval van een aannemer is dit doorgaans de principaal in het bouwproces, eventueel vertegenwoordigd door zijn architect of adviseur.
Scholingsplan	Een periodiek te actualiseren meerjarig document (tenminste voor twee jaar) dat beschrijft welke kennis en kunde bij <del>de certificaathouder</del> <b>het bedrijf</b> aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil wordt gehouden en welk tekort aan kennis er is en hoe deze lacune wordt opgevuld.
<b>Hoofdstuk 4</b>	<b>Eisen aan het bedrijf</b>
Paragraaf 4.1	De certificaathouder dient te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel <b>of in een in het land van vestiging van de certificaathouder vergelijkbaar register</b> .
Paragraaf 4.7	De certificaathouder dient te beschikken over een (wettelijke) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De minimale dekking van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering is aangegeven in <del>de URL</del> <b>bijlage 6</b> .
Paragraaf 4.8	In <del>de URL</del> <b>bijlage 3</b> is weergegeven welke van de onderdelen van deze BRL van toepassing zijn voor klein bedrijf dan wel midden- en grootbedrijf.

Vindplaats in BRL 4000	Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0
	Tevens wordt in de URL <b>bijlage 3</b> aangegeven welke criteria worden aangehouden voor de grens tussen klein bedrijf en midden- en groot bedrijf.
<b>Hoofdstuk 5</b>	<b>Eisen aan de organisatie</b>
Paragraaf 5.5	In de <b>bij of krachtens de</b> Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) <b>gegeven voorschriften</b> staat omschreven welke werkzaamheden aan een monument vergunningplichtig zijn.  Toegevoegd: <b>Voor Europese normen (EN) die in een URL worden genoemd geldt altijd de versie die in het 'Official Journal of the European Union' (OJEC) is afgekondigd. Voor geharmoniseerde productnormen in de zin van de CPR (hEN) worden deze versies door het Ministerie van BZK bijgehouden in de webtool 'CE-markeringsmodule'.</b>
<b>Hoofdstuk 9</b>	<b>Externe kwaliteitsbewaking</b>
Paragraaf 9.2	De tijdsbesteding van de certificatie-instelling <b>bedraagt onder normale omstandigheden is standaard</b> 2 mensdagen. Indien de certificaathouder is gecertificeerd volgens meerdere uitvoeringsrichtlijnen kan de systeemaudit worden gecombineerd in één bezoek met een <b>standaard</b> tijdsbesteding <b>die onder normale omstandigheden</b> 1 mensdag <b>bedraagt</b> (kostenbesparend). Een afwijkende tijdsbesteding kan zijn geregeld in een <b>uitvoeringsrichtlijn. bijlage bij deze BRL</b>
Paragraaf 9.2	<u>Controletoets 2e en 3e jaar</u> In het tweede jaar vindt de eerste controletoets plaats. Deze toets <b>duurt onder normale omstandigheden in de regel</b> een halve dag.
Paragraaf 9.2	Beoordeling van <del>gecertificeerde</del> <b>onder certificaat uitgevoerde</b> werkzaamheden volgens <del>meerdere twee of meer</del> uitvoeringsrichtlijnen worden zoveel mogelijk in combinatie uitgevoerd (bijvoorbeeld bij één project).
<b>Bijlage 1 en 2</b>	<b>Overzicht restauratieproces / matrix</b>
	Lay out aangepast
<b>Bijlage 3</b>	<b>Eisen aan de certificaathouder gerelateerd aan bedrijfsgrootte</b>
	Tabel met bedrijfsgroottes ingevoegd (deze tabel is een samenvoeging van de bepalingen uit de URL-en geschrapt zijn) Lay out van de tweede tabel aangepast
<b>Bijlage 6</b>	<b>Omvang bedrijfsverzekering</b>
	Nieuwe bijlage: tabel met bedragen bedrijfsverzekeringen (deze tabel is een samenvoeging van de bepalingen uit de URL-en geschrapt zijn)
<b>Bijlage 7</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4001</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4001 naar deze bijlage zijn verplaatst)
	Voor meetinstrumenten die periodiek gekalibreerd moeten worden, gelden de voorschriften van de fabrikant / leverancier <b>voor zover niet in normbladen vastgelegd.</b>
	Er zijn machines aanwezig om al de voorkomende werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. Deze machines voldoen aan <b>de bij of krachtens het Warenwetbesluit machines gegeven voorschriften, of gelijkwaardige uitwerkingen van de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG).</b>
<b>Bijlage 8</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4002</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4002 naar deze bijlage zijn verplaatst)
<b>Bijlage 9</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4003</b>
	Gereserveerde bijlage

<b>Vindplaats in BRL 4000</b>	<b>Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0</b>
<b>Bijlage 10</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4004</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4004 naar deze bijlage zijn verplaatst)
<b>Bijlage 11</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4006</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4006 naar deze bijlage zijn verplaatst)
	Al het steigermateriaal en materieel moet voldoen aan de eisen zoals beschreven in het A-blad Veilige Steiger <b>of een daarmee vergelijkbare uitwerking van de Europese richtlijn Arbeidsplaatsen in een lidstaat van de EU</b>
	A. De vakinhoudelijke kennis en kunde van de persoon (zie par. 5.2.1 en Bijlage 8 van de URL). Dit dient aangetoond te worden door een EVC-bewijs of diploma Restauratievoeger niveau III, of een ander kwalificatiedossier dat overeenkomt met gelijkwaardige eindtermen of standaarden zoals vermeld bij par. 5.2.1 en Bijlage 8 van de URL <b>en in lijn is met de artikelen 26 en 53 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.</b>
	F. Bedrijfsmatige zaken als omschreven in BRL 4000 nl: een bedrijfsprofiel, CV, inschrijving <del>KvK</del> <b>in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in een in het land van vestiging van de certificaathouder vergelijkbaar register</b> , lijst van verzekeringen, lijst van gereedschap, visie op- en bewijs van continuïteit van kennis (na- en bijscholing).
<b>Bijlage 12</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4007</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4007 naar deze bijlage zijn verplaatst)
<b>Bijlage 13</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4009</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit ontwerp-URL 4009 naar deze bijlage zijn verplaatst)
	In aansluiting op paragraaf 9.2 van de BRL 4000 'Onderhoud en restauratie van monumenten' <b>is bedraagt</b> de tijdsbesteding van de certificerende instelling <b>onder normale omstandigheden standaard één dag</b> . Indien de certificaathouder is gecertificeerd volgens <b>meerdere twee of meer</b> uitvoeringsrichtlijnen kan de systeem-audit worden gecombineerd in één bezoek met <b>onder normale omstandigheden een standaard</b> tijdsbesteding van een halve dag. Indien ook werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht, wordt tijdens een controletoets tenminste één project bezocht om de vakkundigheid in de praktijk te beoordelen. De controletoets vindt onaangekondigd plaats. In het eerste jaar (initieel onderzoek) vindt een administratieve en praktijk toets plaats, deze duurt <b>onder normale omstandigheden in de regel</b> één dag. In de daarop volgende jaren vinden de bezoeken plaats zoals onderstaand weergegeven.
<b>Bijlage 14</b>	<b>Bijzondere bepalingen URL 4010</b>
	Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4010 naar deze bijlage zijn verplaatst)
	In versie 1.2 zijn de eisen aan de auditor aangevuld en is de tekst verduidelijkt.